








8119










8119N


NR	ELEMENT	8119N
E1		1
E2		1
E3		1
E4		1



8119N

Nr	Element	DIN	ELEMENT	Σ
1		-	S6x60	2
2		-	W6x60	1
21		DIN 125	8x16	1
58		-	LOCTITE	1
77		-	K3_d30_A89 _G	1
213		-	Z_NA_1	1
214		-	Z_NA_2	1



8119N



8119N



ENG: „Due to the irregular shapes of natural robinia wood trunks, all dimensions provided in the documentation may slightly vary from the actual dimensions of the product.”

PL: “Z uwagi na nieregularne kształty naturalnych pni drewna robinii, wszystkie wymiary podane w dokumentacji mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych wymiarów produktu.”





1

8119N




2

8119N




3

8119N




INST_81_17





4

8119N

B25 0,18m³



min. 48H



5

8119N

